


BUNDJACKE E.S.INDUSTRY*



Platzierungsvorschläge Bundjacke e.s.industry		Standardmaße (Breite x Höhe in cm)		
Nr	Platzierung	Direkteinstickung	Stickemblem	Transferdruck
2	Linke Brusttasche	10 x 3	—	6 x 6
3	Linke Patte	—	10 x 2	—
14	Linkes Ärmelbündchen	—	—	10 x 3
17	Rechte Brusttasche	10 x 3	—	6 x 6
18	Rechte Patte	—	10 x 2	—
29	Rechtes Ärmelbündchen	—	—	10 x 3
33	Reißverschlussabdeckung	—	—	3 x 30
35	Linkes Schulterblatt	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10
39	Rechtes Schulterblatt	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10
44	Nacken mittig	10 x 4,5	6 x 6	10 x 5
45	Rücken über Saum/Bund mittig	22 x 3	—	25 x 5
84	Rücken seitlich links	3 x 22	—	5 x 25
85	Rücken seitlich rechts	3 x 22	—	5 x 25
87	Rücken mittig unter Koller/Naht	20 x 10	20 x 10	25 x 20
97	Rechter Unterarm senkrecht	—	—	3 x 20
98	Linker Unterarm senkrecht	—	—	3 x 20



Für die Industriegewäsche empfehlen wir Ihnen unsere speziellen Industrie-Transferemblem. Gerne beraten wir Sie telefonisch.

*Farbbeispiel/Werbeanbringung auf allen Artikelfarben möglich!
Abbildung dient ausschließlich zur Veranschaulichung.