



SOFTSHELL JACKE E.S.FUSION, HERREN*



Platzierungsvorschläge Softshell Jacke e.s.fusion, Herren		Standardmaße (Breite x Höhe in cm)		
Nr	Platzierung	Direkteinstickung	Stickemblem	Transferdruck
4	Über linke Brusttasche	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
8	Seitlich links	—	—	5 x 25
11	Linker Oberarm	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
23	Seitlich rechts	—	—	5 x 25
26	Rechter Oberarm	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
83	Rückenkoller mittig	20 x 3	—	25 x 5
84	Rücken seitlich links	3 x 22	—	5 x 25
85	Rücken seitlich rechts	3 x 22	—	5 x 25
87	Rücken mittig unter Koller/Naht	20 x 10	20 x 10	25 x 20
96	Rechte Brustseite über Naht	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
101	Rückseite links über Saum/Bund	10 x 4,5	—	10 x 5
102	Rückseite rechts über Saum/Bund	10 x 4,5	—	10 x 5

*Farbbeispiel/Werbeanbringung auf allen Artikelfarben möglich!
Abbildung dient ausschließlich zur Veranschaulichung.