



Suggestion d'emplacement Salopette e.s.industry		Dimensions standard (largeur x hauteur en cm)		
N°	Emplacement	Broderie directe	Emblème à broder	Impression par transfert
52	Rabat de la poche de cuisse à gauche	10 x 2	10 x 4	—
56	Tibia gauche	—	—	5 x 10
58	Haut de la cuisse à droite à la verticale	3 x 22	—	5 x 20
59	Poche de pantalon en bas à droite	10 x 8	10 x 10	10 x 10
60	A droite au-dessus du genou	10 x 8	10 x 10	10 x 10
62	Tibia droit	—	—	5 x 10

Suggestion d'emplacement Salopette e.s.industry		Dimensions standard (largeur x hauteur en cm)		
N°	Emplacement	Broderie directe	Emblème à broder	Impression par transfert
66	Poche arrière gauche	—	10 x 5	10 x 5
68	Mollet gauche	—	—	10 x 30
72	Mollet droit	—	—	10 x 30
74	Poche de bavette	10 x 3	10 x 5	10 x 6
76	Rabat de poche de bavette au centre	10 x 2	10 x 2	—
77	Pièce de raccordement des bretelles de salopette	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5



Pour le lavage industriel, nous vous conseillons notre emblème de transfert industriel spécial. Nous pouvons volontiers vous conseiller par téléphone.