

E.S. FUNKTIONSJAKKE CI*



Forslag til placering e.s. Funktionsjakke CI		Standardmål (brede x højde i cm)
Nr.	Placering	Transfertryk
1	Venstre brystside	10 x 10
10	Over søm/bund til venstre	10 x 3
11	Venstre overarm	10 x 5
16	Højre brystside	10 x 10
25	Over søm/bund i højre side	10 x 3
26	Højre overarm	10 x 5
43	Midt på ryggen ^{b)}	30 x 30
45	Ryggen over søm/bund midt i	30 x 20
69	Lodret parallelt med lynlås i venstre side	5 x 20
73	Lodret parallelt med lynlås i højre side	5 x 20
84	Ryg i siden til venstre	5 x 25
85	Ryg i siden til højre	5 x 25
86	Hætte midt på ^{a)}	10 x 3
90	venstre overarm lodret	5 x 25
91	højre overarm lodret	5 x 25
97	Høje underarm lodret	5 x 25
98	Venstre underarm lodret	5 x 25
101	Bagside venstre over søm / bund	10 x 10
102	Bagside højre over søm / bund	10 x 10

^{a)} Illustration tjener udelukkende som illustration.

^{b)} Placering skjules af hæppen.

*Farveeksempel/reklameanbringelse på alle artikelfarver muligt.
Illustrationen er udelukkende et eksempel