


# ARBEJDSJAKKE E.S.PRESTIGE\*



Forslag til placering Arbejdsjakke e.s.prestige		Standardmål (brede x højde i cm)		
Nr.	Placering	Direkte broderi	Stikemblem	Transfertryk
2	Venstre brystlomme	10 x 6	10 x 5	10 x 10
3	Venstre lommeklap	10 x 2	10 x 2	—
4	Over venstre brystlomme <sup>a)</sup>	10 x 2	10 x 2	10 x 2
7	Foran til venstre skuldersyning <sup>a)</sup>	10 x 3	—	10 x 3
17	Højre brystlomme	10 x 6	10 x 5	10 x 10
18	Højre lommeklap	10 x 2	10 x 2	—
19	Over højre brystlomme <sup>a)</sup>	10 x 2	10 x 2	10 x 2
22	Foran til højre skuldersyning <sup>a)</sup>	10 x 3	—	10 x 3
26	Højre overarm	10 x 4,5	10 x 5	10 x 10
33	Lynlåsafdækning	3 x 22	—	3 x 30
35	Venstre skulderblad	10 x 5	—	10 x 5
39	Højre skulderblad	10 x 5	—	10 x 5
44	Midt på nakken	10 x 4,5	—	10 x 5
46	Bund bagpå	22 x 2	—	30 x 2
83	Rygkrave midt på	28 x 13	30 x 10	30 x 16
84	Ryg i siden til venstre	3 x 22	—	10 x 30
85	Ryg i siden til højre	3 x 22	—	10 x 30
87	Ryg midt på under krave / syning	28 x 15	—	30 x 30
91	højre overarm lodret	—	—	3 x 20
97	Høje underarm lodret	—	—	5 x 15
98	Venstre underarm lodret	—	—	5 x 15
99	Højre ærme lodret midt på	—	—	10 x 25

<sup>a)</sup>Placering skjules ved åben jakke/vest.

\*Farveeksempel/reklameanbringelse på alle artikelfarver muligt.  
Illustrationen er udelukkende et eksempel